



RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII DE PREVENIRE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COM SINCA, PENTRU ANUL 2018

Avand in vedere prevederile art. 18 din **ORDINUL** ministrului internelor si reformei administrative nr.160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare pentru situatii de urgenta prin care se stabileste ca „Pe baza constatarilor rezultate, seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta intocmeste, semestrial, analiza activitatii de prevenire si a neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii consiliului local, si propune masuri pentru remedierea acestora”, si al leg.307 din 2006, va supun spre dezbateri urmatorul material de analiza.

In urma controalelor efectuate la institutiile de invatamant, agentii economici si gospodariile populatiei, am constatat o serie de nereguli pe care vi le prezint:

Sc.Generala „Gheorghe Sincai” din satul Sinca Veche:

- la clasa a VI-a, priza de alimentare cu curent electric este iesita din locasul sau, existand pericolul de electrocutare a elevilor si personalului didactic;
- in incaperea unde se afla centrala termica, podeaua este din lemn, care este un material combustibil si care prezinta un risc de incendiu;
- in cele doua corpuri ale scolii, cele patru stingatoare sunt insuficiente.

Sc.Generala Sercaita:

- la a 3-a cale de evacuare, usile se deschid contrar sensului evacuării si este obturata de diverse materiale, nerespectandu-se prevederile art.107 si 110 din OMAI 163/2007;
- la a doua cale de evacuare, la intrarea in pod, se exploateaza instalatia electrica printr-un cablu care transeaza podul, fiind in contact cu materialul lemnos al constructiei, fara a avea protectia corespunzatoare, prezentand un risc mare de incendiu;
- se exploateaza instalatia electrica necorespunzator (doze fara capac, lipsa globuri de protectie la aplici), contrar prevederilor art.5.2.36 din Normativul 1 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice, indicativ I.D/2002;
- pichetul P.S.I. este incomplet;
- lipsa iluminat de siguranta in cazul evacuării.



Sc.Generala Persani:

- la clasa a II-a, dispersorul lampii pentru iluminat atarna de suport, existand riscul de desprindere;
- in holul cladirii, intrerupatorul pentru iluminat este iesit din locasul sau, existand pericolul de electrocutare.

Gradinita cu program normal din satul Persani,corp A nr.42

- la clasa a I-a, doza pentru exploatarea instalatiei electrice, are capacul lipsa, iar lampa de iluminat nu are dispersorul de protectie;
- in unele sali de clasa, sunt lipsa prizele de alimentare cu curent electric.

Gradinita cu program normal din satul Sercaita

Nu s-au constatat nereguli.

Gradinita din satul Sinca Veche

La grupa mica, se exploateaza o priza cu defectiuni vizibile (partial carbonizata), existand riscul de a se supraincalzi in cazul unui contact imperfect, care ar putea duce la producerea unui incendiu.

Agenti economici

Cabana Persani. Lipsa plan de evacuare in caz de incendiu;

Farmacia din satul Sinca Veche. Stingatorul din dotare are termenul de valabilitate expirat.

Exercitii

In anul 2018, s-au executat exercitii de stingere a unor presupuse incendii cu autospeciala de stins incendii din dotarea serviciului la baza sportiva din satul Sinca Veche, la scoala gimnaziala din satul Sinca Veche, la care s-au mai efectuat alte doua exercitii de evacuare a copiilor si a cadrelor didactice din scoala in cazul producerii unui incendiu. De asemenea, si la SC Isoplus SA s-au efectuat doua exercitii de stingere a unor incendii de vegetatie uscata din jurul magaziiilor unde sunt depozitate materiale explozibile, la care am participat cu autospeciala de stins incendii cu apa si spuma, unde s-a demonstrat eficienta acestora privind localizarea si stingerea focului in cel mai scurt timp, evitand producerea unui dezastru, avand in vedere ca acea zona este declarata de tip SVSO. La solicitarea grupului de pompieri Fagaras, impreuna cu masinistul din grupa de interventie, am participat la instruirea modului in care vom actiona la stingerea unui incendiu izbucnit la o cladire.

Informarea populatiei din com Sinca

Pe toata perioada anului 2018, au fost afisate materiale informative de reguli ce trebuiesc respectate, la arderea de resturi vegetale uscate, in caz de incendiu in unitatile de invatamant, in lacasuri de cult, in cazul producerii unui cutremur, reguli si masuri pentru perioada sarbatorilor Pascale, etc.



Stingerea incendiilor

In urma verificarii in teren a hidrantiilor pentru stingerea incendiilor amplasate in satele: Sinca Veche, Persani, Valcea si Ohaba, am constatat ca, din totalul de 16 hidranti, doar 10 sunt in stare de functionare. In ceea ce priveste alimentarea cu apa a autospecialelor de stins incendii, mentionez ca, in fiecare sat apartinator comunei, exista rampe de alimentare cu apa din parauri, care traziteaza toate satele apartinatoare comunei.

Gospodariile populatiei

In ceea ce priveste gospodariile populatiei, de precizat, este faptul ca, la toate gospodariile cetatenilor controlate am constatat nereguli care sunt consemnate in carnetele de control aduse la conostinta proprietarilor, la care li s-au acordat termene de remediere la cele constatate, in functie de gravitatea lor. Neregulile cele mai des intalnite si in anii anteriori, sunt cele de exploatare a instalatiilor electrice cu improvizatii, sigurante fuzibile inlocuite cu lite, cosuri de fum metalice in contact direct cu planseul din lemn, neprotejarea podelelor din lemn cu tabla in fata sobelor metalice, care pot duce la producerea unui incendiu. La toata aceasta activitate am distribuit pliante cu regului si masuri ce trebuiesc luate pentru prevenirea incendiilor, pentru ca mult mai usor este sa previi decat sa stingi un incendiu. De aceea, cea mai importanta activitate ale seveciilor voluntare, este cea de prevenire.

Propuneri:

- achizitionarea a inca trei costume de antrenament pentru timp de vara;
- inscripționarea echipamentului de interventie cu denumirea serviciului;
- intensificare controalelor la gospodariile populatiei ;
- remedierea defectelor, inlocuirea hidrantilor defecti in satele mai sus mentionate;
- majorarea remunerari a voluntarilor din grupa de interventie.

Intocmit

Sef SVSU, Mares Emil Dumitru

CONFORM CU
ORIGINALUL